

集成式 Ether CAT 从站模块

UM01010101 001 Date:2024/02/22

类别	内容
关键词	DPort-ECT、EPC6450-DP、TwinCAT、快速入门
	本文档为客户介绍了 DPort-ECT 从站模块与 EPC6450-DP 评估板在
	TwinCAT 主站上的使用方法,包括固件烧录、ESI 文件烧录以及例程
	演示,帮助客户快速评估、应用。



集成式 EtherCAT 从站模块

User Manual

修订历史

版本	日期	原因
VOL001	2024/02/22	创建文档



集成式 EtherCAT 从站模块

User Manual

目 录

1.	硬件准备	1
2.	资料下载	2
	固件烧录	
4.	硬件连接	7
	 ESI 文件烧录	
6.	例程演示	12
	免责声明	
٠.	乙央广·//	1 -



1. 硬件准备

用户在开始本文档的操作之前需要进行以下的硬件准备:

- DPort-ECT 模块*1;
- EPC6450-DP 评估板*1;
- 装有倍福 TwinCAT 的电脑*1;
- USB-C 线*1;
- 网线*2;
- 跳线帽*2。



图 1 硬件准备



2. 资料下载

用户可直接访问 DPort-ECT AWorksLP 6450 的 SDK 资料包下载链接

https://axpi.zlgcloud.com/#/Container/Product/ProductDetail?id=11,

下载到 aworks_lp_hpm6450_general_sdk-0.9.1 文件和 EtherCAT_Slave 文件。若记不住链接也可直接通过百度搜索 ZLG 致远电子,进入致远电子官网搜索 DPort-ECT,点击"资料下载",下载【开发资料】DPort-ECT_AWorksLP_6450_SDK+Demo。解压后得到上述 SDK 资料包下载链接。



图 2 SDK 包及附件资料下载



图 3 DPort-ECT 官网资料下载



3. 固件烧录

首先,将 EPC6450-DP 评估板上的 WDG 与 BOOT1 分别短接,短路后使用 USB-C 线接入到电脑的 usb 口。



图 4 短路位置及 Type-C 接口示意图

解压文件 aworks_lp_hpm6450_general_sdk-0.9.1,打开,得到以下目录,点击烧录工具文件夹 tool。




图 5 sdk 资料包目录下的 tool 文件夹

点击 tool-->HPMProgrammer_v0.3.1-->HPMProgrammer.exe, 打开烧录工具。



集成式 Ether CAT 从站模块

User Manual



图 6 tool 目录下的 HPMProgrammer_V0.3.1 文件夹




图 7 烧录工具启动文件 HPMProgrammer.exe






图 8 HPMProgrammer 界面

打开烧录工具 HPMProgrammer 后,按照图 9 所示,将第二行小方框打勾,修改 FLash Configuration words 为 0xfcf90002,0x07,0x100,0x0,将烧录端口更改为 usb,最后点击 Open File 打开烧录文件。




图 9 FLash 地址设置

烧录文件在下载的附件 EtherCAT_Slave 文件的解压目录下,文件名称为EPC6450-DP-ETHERCAT SSC.bin。






图 10 烧录文件选择

最后,点击 Program 烧录固件,等待烧录完成。




图 11 EPC6450 固件烧录



4. 硬件连接

首先,DPort-ECT 从站设备供电,可以选择 Type-C 供电,也可选择 5.08mm 的 3P 绿色端子供电,电压输入范围为 9~24V。上电前注意检查 BOOT1 处的短路块是否有拔除。 之后,使用网线连接 PC 端 TwinCAT 主站和从站,连接线路如图 12 所示。



图 12 主从站设备连接线路

连接时要注意辨别 DPort-ECT 模块的输入和输出端口,将模块端口正对自己,左边为输出端口 1,右边为输入端口 0。




图 13 DPort-ECT 输入输出端口

正确连接后实物如图 14 所示。完成测试的硬件线路连接。



图 14 主从站设备实物连接图



5. ESI 文件烧录

首先,在 EtherCAT_Slave 文件目录下找到 ESI 文件 ect.xml,将 ESI 文件放入 TwinCAT 软件目录下。以 TwinCAT3.1 为例,找到 TwinCAT 的安装目录,将 ect.xml 文件放到 TwinCAT/3.1/Config/IO/EtherCAT 目录下。




图 15 ESI 文件放入 TwinCAT 目录下

打开 TwinCAT 软件,点击新建项目,跳出提示框点击是即可。




图 16 新建项目



右键 Devices,选择 Scan 扫描设备,同样跳出提示框点击是即可。




图 17 扫描设备

扫描结果如下图 18 所示, 左边小方框为打勾状态即为扫描到设备, 点击 OK。




图 18 扫描结果






图 19 选择 EEPROM Update

选择我们刚刚放进文件目录的 ESI 文件 ect.xml,点击 OK,等待 EEPROM 烧写。如果找不到 ect.xml 文件,可以按图 22 所示重载一下,或者重新打开 TwinCAT,再进入 EEPROM 烧写界面即可。烧写成功后以同样的步骤对第二套 DPort-ECT 从站设备进行 ESI 文件烧写。




图 20 烧写 EEPROM






图 21 重载 ESI 文件



6. 例程演示

双击需要配置的设备 Box1,点击 DC 选项卡,将运行模式修改为 DC,点击下方 Advanced Settings 按键。




图 22 修改设备运行模式

按下图所示,将 SYNC0 Cycle 修改为"x1",使能 SYNC1,点击确认,完成配置。




图 23 修改设置参数

此例程做了一个简单的数据回环的效果,从站会将主站发过去的数据返回,且当从站数据大于 0 时,LED 灯会亮。下面演示一下具体效果。首先,点击软件左上角 Restart TwinCAT 按键,跳出窗口点击是即可。





图 24 Restart TwinCAT 按键

我们可以看到此时设备输入输出 PDO、PDI 都为 0,右键 PDO1 选择 Online Write 写入数据 666。




图 25 点击写入数据




图 26 写入数据 666

可以看到 PDI 同样返回数据 666。且从站 LED 灯亮。






图 27 写入后 PDI 与 PDO 变化情况



图 28 LED 灯效果

更详细的操作步骤可以关注"ZLG 致远电子"公众号,搜索"DPort-ECT 操作教程"观看详细的操作演示视频。



集成式 Ether CAT 从站模块

User Manual

7. 免责声明

本着为用户提供更好服务的原则,广州致远电子股份有限公司(下称"致远电子")在本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时效性,致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新,恕不另行通知。为了得到最新版本的信息,请尊敬的用户定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持!



诚信共赢,持续学习,客户为先,专业专注,只做第一